




①改善箇所説明図



〈改善内容〉

全車両、当該EGRバルブの部品番号及び製造年月日を点検し、対象となるものは良品と交換する。

〈点検方法〉



 : は交換部品を示す。