


改善箇所説明図



基準不適合箇所

車両に搭載されているジャッキのリードスクリューの強度が不足しているため、ジャッキを繰り返して使用するとリードスクリューに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、使用中にジャッキが破損して、最悪の場合、車両が落下するおそれがある。

<改善内容>

全車両、ジャッキを対策品と交換する。

識別方法

運転席ドアのインフォメーションラベルに水色のシールを貼付ける。

注： は交換部品を示す。