


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、排水管を追加した対策品のバッテリー収納箱と交換するとともに、燃料ポンプ吐出配管の酸性分の有無を点検し、成分が有るものは燃料ポンプ式を新品と交換する。また、成分がないものは燃料ポンプ吐出配管を点検し、配管に亀裂があるものは燃料ポンプ式を新品と交換する。

改善前	改善後
水抜き穴	排水管

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に黄色の識別ラベルを貼付する。