


改善箇所説明図



写真は左ハンドル仕様車

不具合発生箇所

運転支援システム
コントロールユニット

注： は、対策プログラムに書き換える部位を示す。

運転支援システムにおいて、衝突被害軽減ブレーキが特定の状況で過敏に反応する制御プログラムとなっているため、路上の建設物等を衝突対象としてシステムが誤検知することがある。そのため、障害物の接近を知らせる警報と共に、意図しないところで衝突被害軽減ブレーキが作動するおそれがある。

改善の内容

全車両、運転支援システムコントロールユニットの制御プログラムを改良したプログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する